
15000
1025
1025
1025
R1000
5000
3000
11000
25700
21400
1920
1910
1920
1910
9675
10400
6500
21500
12000
23000
3160
1000
1875
5500
45°
6500
30000